





Kaadettava kuusi:

Päiväkodin länsipäädystä ajoyhteyden vierestä kaadetaan arboristin huonokuntoiseksi luokittelema kuusi (ks.arboristin lausunto). Kuusi on asemakaavassa merkitty suojeltavaksi.

Kuusen juuristo kuitenkin vaurioituu asemakaavan mukaista ajoyhteyttä rakennettaessa ja putkilinjoja tontille 7 kaivettaessa.

Puu ei tule pitkällä tähtäimellä selviytymään rakennustyön aiheuttamista juuristovaurioista ja kasvualustan muutoksista. Lyhyellä tähtäimellä puusta tulee rakenteellisesti heikko ja sen pystyssä pysyminen on epävarmaa - epätodennäköistä juuristolle aiheutuvien vaurioiden seurauksena.

 **SUOMEN LAATUTILAT OY**
Läntinen Rantakatu 7A
20100 Turku

853-2-5-6
Luostarinkatu 5a
20700 Turku
Kaavassa suojellun kuusen 1:200
kaataminen

17.04.2025
SKu
Gadolins trädgård