



Yleinen palotarkastus

Annetut määräykset perustuvat
pelastuslain N:o 379/2011 81 §:ään.

23.10.2014

Pöytäkirjanro 116 617

Vastaanottaja

Liikunta Barker Oy
Matti Heinonen
Raunistulantie 15 a
20300 TURKU

Kohde

Liikunta Barker
Raunistulantie 15 a
20300 TURKU

Osapuolet

Matti Heinonen, isännöitsijä
Piiku Nieminen, V-S pelastuslaitos

Lausunto

Palotarkastuspöytäkirja 498597/2014

Kohteessa suoritettiin lakisääteinen yleinen palotarkastus. Tarkastuksessa havaittiin seuraavia palo- ja henkilöturvallisuuteen vaikuttavia puutteita:

1. Pelastussuunnitelma

- Pelastussuunnitelma oli päivityksessä tarkastushetkellä. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

2. Nestekaasu

- Nestekaasupullot on poistettava kellaritiloista (Painopiste). Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellar- ja ullakkotiloissa. (Pelastuslaki 379/2011, Nestekaasuasetus 711/1993 36§)

3. Väestönsuoja

- Tarkastuksella saadun tiedon mukaan väestönsuoja tullaan uusimaan kiinteistön korjauksen yhteydessä.

4. Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen

- Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toiminta on testattava valmistajan ohjeiden ja kunnossapito-ohjelman mukaan. (Pelastuslaki 379/2011 12 ja 112 §; Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005 9 §)

Määräysluontoiset toimenpiteet suoritettava 23.12.2014 mennessä.



Piiku Nieminen

Palotarkastaja
Piiku Nieminen