

Ahonen Sari	vanhus- ja vammaispalvelujohtaja
Vuorinen Anne	avopalvelujohtaja
Rinne Leena	palvelupäällikkö
Pullinen Sanni	lähijohtaja
Kuiko Hanna	asiakasvastaava tilapalvelukeskus

### **Työsuojelun lausunto tilojen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttöön.**

Pohjolan kotihoidolle on tarjottu toimitilaa osoitteessa Rieskalähteentie 78. Rakennus sijaitsee kotihoitoalueen reunamalla, jossa ympäristössä on yritystoimintaa. Toimitila (279 m<sup>2</sup>) on rakennuksen 1.kerroksessa ja pukutilat 2. kerroksessa.

### **Tilantarve ja henkilölukumäärä**

Työntekijöitä on n. 30  
sairaanhoitajat 3 kpl  
lähijohtaja 1 kpl

Työ on kaksivuorotyötä, joka sisältää kotona tehtävän työn lisäksi runsaasti päätetyötä. Aamuvuorossa työskentelee 15 ja iltavuorossa 6 hoitajaa.

Hoitajat tarvitsevat osittain työssään autoa. Työnantajalla on kaksi polkupyörää

### **Toimistotilat**

Tarjotussa tilassa on yksi isompi avoin tila (120,5 m<sup>2</sup>) sekä 7 muuta erikokoista huonetta. Katselmushetkellä tiloissa työskenneltiin ja huoneissa oli runsaasti tavaraa.

Pienimpiin huoneisiin suositellaan sijoitettavan yhden henkilön työtila ja /tai hyödynnettävän varastotilana. Avoimen tilan suunnittelussa ja jakamisessa suositellaan huomioimaan kognitiivinen ergonomia ja poistumisturvallisuus.

- suositellaan huomioimaan kaikessa suunnittelussa työpisteiden valaistus ja työergonomia.
- suositellaan hankittavaksi riittävästi sähkösäätöisiä työpöytiä sekä seisontamattoja.
- Esimiehen huoneen vaatimukset em. lisäksi työn luonne huomioiden, äänieristys, lukitusmahdollisuus.
- suositellaan käyttämään työterveyshuollon työfysioterapeutin asiantuntijuutta ergonomia- ja valaistussuunnittelussa.

### **Sosiaalitilat**

- Toimitalassa on kolme wc:tä ja pukutilassa yksi. Määrä on riittävä.
- pukutilat sijaitsevat 2. kerroksessa toimistotilan läheisyydessä. Pukutilassa on suihkumahdollisuus ja lukittavia pukukaappeja riittävä määrä.
- Miehet voivat käyttää Kuntecin työntekijöiden kanssa samaa pukutilaa.

### **Ruokailutilat**

- Toimitilassa on keittiöseinämä, jossa on pieni jääkaappi, vesipiste ja hyllytilaa.
- Suositellaan varmistamaan kylmäsäilytystilan riittävyys ja tarvittaessa hankkia lisäjääkaappi.
- Suositellaan varmistamaan riittävä määrä mikroaaltouuneja ruuan lämmitykseen.
- Toimitilassa ei ole erillistä ruokailutilaa. Tarvittaessa voidaan yhdistää neuvotteluhuone ja ruokailutila.
- Ruokailutilassa on suositeltavaa olla riittävä määrä selkänojallisia istuimia ja riittävästi tilaa istuimien ympärille.

### Ilmanvaihto

- Toimitilassa on koneellinen jäähdyttävä ilmanvaihto.
- Toimitilassa on katselmushetkellä aistinvaraisesti hieman tunkkainen ja seisova ilma. Katossa olevat ilmanvaihtokanavien suuaukot ovat pölyiset.
- Suositellaan varmistamaan ilmanvaihtokanavien nuohous ja kunto, sekä ilmanvaihdon riittävyys.
- Suositellaan varmistamaan riittävä siivous
- Työsuojeluvaltuutetulla ei ole tietoa aikaisemmista sisäilmaan liittyvistä ongelmista.

### paikoitus ja piha-alue

- Rakennuksen ympärillä on paikoitustilaa.
- Suositellaan varmistamaan riittävä määrä parkkiruutuja työntekijöiden käyttöön.
- Piha-alueella ei ole polkupyörille katettua säilytystilaa.
- Suositellaan varmistamaan työnantajan pyörille asianmukainen katettu ja lukittu säilytystila.

**Lausunnossa otetaan kantaa vain niihin tilaolosuhteisiin, jotka ovat työsuojeluvaltuutetun tiedossa.**  
**Esille tuotujen asioiden johdosta ja suositukset huomioon ottaen tila voi soveltua suunniteltuun käyttöön.**

- Työturvallisuuslaki 8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus  
32 § Työpaikan rakenteellinen turvallisuus  
33 § Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus  
48 § Henkilöstötilat  
25 § Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen

26.11.2021 Turussa  
Aika ja paikka



Minna Kottonen  
työsuojeluvaltuutettu  
hupa3