



Taru Falenius, ylilääkäri  
Terhi Painilainen, ylihoitaja  
Marika Halin, osastonhoitaja  
Katariina Mikkola, apulaisosastonhoitaja

## LAUSUNTO KOTIKUNTOUTUSKESKUS 2:N TILOISTA

Yksikön tiloiksi on suunniteltu Kurjenmäen Rak.31:n kolmatta kerrosta kokonaisuudessaan.

Rakennus on saneerattu kokonaan. Eikä siellä sen jälkeen ole ollut käyttäjiä.

Rakennuksessa on hissi, jonka avautuminen tilaan on turvallisuusriski. Omistaja tahon edustaja lupasi hoitaa asian kuntoon. Alimpaan kerrokseen on tulossa hammaslääkärikeskus, jossa ilmeisesti toimintaa myös iltaisin.

Tähän tilaan ollaan sijoittamassa 21-23 henkilöä osittain vastaanotto- ja ryhmätöimintaan. Näihin toimintoihin on varattu kerroksen toinen siipi, jossa on riittävästi tilaa tähän toimintaan. Lattiat on päällystetty kokolattiamatolla, joka ollaan korvaamassa muulla materiaalilla vastaanottotiloissa. Tähän on ottanut hygieniayksikkö kantaa.

Työtilan tulee perustua työn vaatimuksiin ja tarpeisiin, kuten miten paljon työssä tarvitaan keskittymistä ja vuorovaikutusta.

Työympäristön suunnittelu on hyvä tehdä yhdessä työnantajan, työntekijöiden sekä työterveyshuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

**Sisäympäristö** on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sisäilman, lämpöolosuhteiden, valaistuksen, ääniympäristön ja ergonomisten tekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Sisäympäristö käsittää myös muita tekijöitä, kuten käytettävyyttä, esteettömyyttä, turvallisuutta, psykososiaaliset näkökulmat sekä monet ympäristöön liittyvä viihtyvyydestekijät, kuten esimerkiksi värit ja materiaalit.

### Tilatarve:

Toimistotilat tarvitaan n. 20 hengelle. Huoneet ovat isohkoja ja niihin on suunniteltu 5-6 henkeä.

Työpaikalla on säädösten mukaan oltava työntekijöille riittävät ja asianmukaisesti varustetut pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat. Pukeutumistilojen tulee olla työn luonteeseen ja työntekijöiden lukumäärään nähden riittävän tilavat ja helposti käytettävissä. Kerrokseen on rakennettu peseytymistilat naisille ja miehille erilliset. Niihin ei mahdu pukukaappeja. Luvattu hankkia erilliset lukitut kaapit henkilökunnalle.

**Työpisteet:**

Työpisteiden suunniteluun ja ergonomian haasteisiin on hyvä ottaa niiden suunniteluun mukaan työfysioterapeutti. Sähköpöydät ja helposti säädettävät tuolit tukevat työntekijöiden työssä jaksamista.

Tärkeää huomioida myös äänimaailma. Huoneeseen on syytä hankkia äänimaailmaa pehmentäviä akustiikkalevyjä sekä pöytiin kiinnitettäviä akustiikkalevyjä.

Valaistus huoneissa oli riittävä. Kohdevaloilla voidaan hoitaa lisävalaistus.

**Työpaikan turvallisuus:**

Riskienarvioinnin pohjalta on yksikköön tehtävä turvallisuussuunnitelma. Vastaanotto huoneista puuttuu poistumisovet. Näin ollen on otettava huoneiden kalustamisessa huomioon turvallisuustekijät. Yksin työskentelevillä täytyy olla hälytysmahdollisuus. Kutsuvat turvallisuussuunnittelijan selvittämään näiden hankintaa.

**Sisäilma:**

Taloon on rakennuttu uusi ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on myös viilennysmahdollisuus. Aistinvaraisesti ilma oli raikasta.

Saatavilla olevien tietojen perusteella toimitila soveltuu suunniteltuun käyttöön.

Työympäristön suunnittelua ohjaa työturvallisuuslaki, jona tavoitteena on turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä, ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä terveyshaittoja.

**Työturvallisuuslaki:**

- 8§ Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
- 12§ Työympäristön suunnittelu
- 24§ Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet
- 26§ Näyttöpäätetyö
- 27§ Väkivallan uhka
- 32§ Työpaikan rakenteellinen turvallisuus
- 33§ Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus



---

Heini Ranta

Työsuojeluvaltuutettu  
Terveyspalvelut