


PUISTOSUUNNITELMASELOSTUS Hirvensalon kuntoportaat

Tämä suunnitelmaselostus koskee Turun kaupungin Lauttarannan (052) kaupunginosassa sijaitsevan hiihtokeskuksen puistosuunnitelmaa. Kohde on asemakaavassa merkitty UR eli Urheilualueeksi.

Alueen kuvaus



Sijaintikartta

Suunnittelualue on Hirvensalon hiihtokeskus.

Puisto on urheilualue. Sen pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen koululaiset ja asukkaat.

Tausta, nykytilanne ja puistosuunnitelman tavoitteet

Suunnittelualue on nykyinen hiihtokeskus, joka on aktiivisessa käytössä.

Puisto on yhdistelmäalue niittyjä ja puistikkoja, sekä jyrkkää mäkeä. Alueen läheisyydessä on koulu. Puiston mäessä on nykyinen lasketteluhissi ja laskettelurinne. Puiston itäosassa on hiihtokeskus ja käytöstä poistettuja pienrakennuksia. Laskettelurinteen pohjoispuolella on nykyinen rinneautorata. Hiihtokeskusrakennuksesta etelään sijaitsee uusi huoltorakennus.

Puistosuunnitelman tarkoitus on esittää uusien kuntoportaiden sijoittaminen hiihtokeskuksen alueelle.

Puistosuunnitelmassa merkitään tehtävät muutokset puiston alueelle.

PUISTOSUUNNITELMA

Yhteydet

Puistoon ja hiihtokeskukseen on pääsy Vanhan Kaksikerran tien kautta, sekä puistoon pääsee myös Ylikylänkadun kautta. Läheisellä Kaksikerran tiellä itään päin on linja-autopysäkit.

Toiminnot

Uudet kuntoportaat rakennetaan suunnitelmassa hiihtokeskuksen laskettelumäen eteläpuolelle. Kuntoportaat rakennetaan puurakenteisena ja portaisiin rakennetaan kaksi välitasoa ja yläpään levähdystaso. Kuntoportaat rakennetaan 105 metrin pituuteen. Portaiden ala- ja yläpään rakennetaan kivituhkapolut käyttäjiä varten. Yläpään polku johdetaan mäen huipulle, josta pääsee hiihtohissien luo, sekä etelään Ylikylänkadulle. Alapään polku ohjataan hiihtokeskuksen päärakennuksen suuntaan.

Hulevesirakenteet ja kuivatus

Kuntoportaiden kuivatus toteutetaan pääsääntöisesti maanpinnan kallistuksilla ja pinnanmuodoilla. Portaiden alapäässä vesiä ohjataan hankkeessa rakennettavaan salaojitukseen, joka ohjaa hulevesiä nykyiseen ojaan, koilliseen portaista.

Valaistus

Nykyinen valaistus laskettelurinteessä on osittain uusien kuntoportaiden tiellä ja suunnitelman mukaisesti kahta valaisinmastoa siirretään laskettelurinteen suuntaan portaiden kohdalta. Lisäksi portaisiin asennetaan koko matkalle kaidevalaistus.

Kasvillisuus

Puiston kasvillisuutta poistetaan uusien portaiden ja polkujen vaatimalta alueelta, mutta puita ei kaadeta osana rakennushanketta.

Hoitoluokitus

Hiihtokeskuksen alueella uusien kuntoportaiden kohdalle ei ole määritetty hoitoluokitusta kasvillisuudelle.

Lisätietoja:

Markus Kujala

Suunnitteluinsinööri
p. +358 44 907 3576
markus.kujala@turku.fi