



Reija Ekdahl, hallintoylihoitaja
Päivi-Leena Honkinen, ylilääkäri
Jaana Piispanen, ylihoitaja
Katariina Hlavaty, osastonhoitaja
Jenni Pinomäki, osastonhoitaja

TYÖSUOJELUN LAUSUNTO ROKOTUSTILASTA

Rokotustila on suunnitteilla Satakunnantie 105:n, jossa sijaitsi ennen SPR:n kontti. Tähän tilaan ollaan sijoittamassa yhteensä n. 60 henkilöä tekemään rokotustoimintaa ja siihen liittyviä valmistelutehtäviä. Lisäksi tiloissa tulee työskentelemään SPR:n henkilöitä ohjaamassa rokotettavia.

Työympäristön suunnittelu on hyvä tehdä yhdessä työnantajan, työntekijöiden sekä työterveyshuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Sisäympäristö on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sisäilman, lämpöolosuhteiden, valaistuksen, ääniympäristön ja ergonomisten tekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Sisäympäristö käsittää myös muita tekijöitä, kuten käytettävyyks, esteettömyys, turvallisuus, psykososiaaliset näkökulmat sekä monet ympäristöön liittyvä viihtyvyystekijät, kuten esimerkiksi värit ja materiaalit.

Tilatarve:

Iso halli tila: 1267 m² riittää tarvittaville työpisteille. Lisäksi on kaksi erillistä huonetta, jotka soveltuvat esivalmistelutehtäviin. Työpaikalla on säädösten mukaan oltava työntekijöille riittävät ja asianmukaisesti varustetut pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat. Pukeutumistilojen tulee olla työn luonteeseen ja työntekijöiden lukumäärään nähden riittävän tilavat ja helposti käytettävissä: Alakerrassa sijaitsevat, 186m²:n tiloissa on kolme ruokailuun tarvittavaa tilaa sekä keittiö, johon mahtuu lisääkaapit. Lisäksi tähän tilaan on suora sisäänkäynti ulkoa.

Työpisteet:

Työpisteiden suunnitteluun ja ergonomian haasteisiin on hyvä ottaa niiden suunnitteluun mukaan työfysioterapeutti. Tiloihin hankitaan kalusteet rokotustoimintaa varten. Sähköpöydät ja helposti säädettävät tuolit tukevat työntekijöiden työssä jaksamista. Varsinkin, kun samaa työpistettä käyttää eri henkilöt. Sähköpöydät olisi hyvä hankkia omiksi ja sitten kierrättää terveysasemille, joissa monelta puuttuu sähköpöytä. Messukeskuksessa työskentelevillä on ollut niskahartia vaivoja huonon ergonomian takia.

Valaistus: katossa loistelamput. Tarvittaessa käytetään lisänä pöytävalaisimia.

Työpaikan turvallisuus:

Työntekijöiden turvallisuus on taattava. Siksi on tärkeää tehdä myös väliaikaiseen työpisteeseen turvallisuusohjeet ja mietittävä samalla paloturvallisuus. Mahdollisuus vartijan hälyttämiseen tarvittaessa tähän tilaan on myös suunnitelmissa.

Sisäilma:

Työturvallisuuslain 33§:n mukaan työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmää, vähintään 10m³/henkilö. Asumisterveysasetuksen 10§:n vaatimukset tulisi myös täyttyä.

Tilassa on koneellinen ilmanvaihto ja jäähdytys.

Saatavilla olevien tietojen perusteella toimitila soveltuu suunnitteluun käyttöön.

Työympäristön suunnittelua ohjaa työturvallisuuslaki, jona tavoitteena on turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä, ehkäistä työtapaturmia ja ammattitautteja sekä terveyshaittoja.

Työturvallisuuslaki:

- 8§ Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
- 12§ Työympäristön suunnittelu
- 24§ Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet
- 26§ Näyttöpäätetyö
- 27§ Väkivallan uhka
- 32§ Työpaikan rakenteellinen turvallisuus
- 33§ Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus



Heini Ranta
Työsuojeluvaltuutettu
Terveyspalvelut