


Aurasillan risteys

Liikenteenohjaaja opastaa risteuksen jälkeen ajoneuvot Paavo Nurmen puistotielle. Liikenteenohjausaita sijaitsee risteuksen jälkeen.



Tapahtuma-alue

Peitetään eteenpäin suuntaava D1.3 Pakollinen ajosuunta-merkki



Pystytetään C1 Ajoneuvolla ajo kielletty -merkki
Pystytetään Koskee läpiajoa Galler genomfart -merkki



Pystytetään C19 Oikealle kääntyminen kielletty -merkki
Pystytetään Koskee läpiajoa Galler genomfart -merkki



Myllyahde - Itäinen Rantakatu