

Perus- ja lukio-opetus

Päiväys: 8.2.2011

Koulun nimi ja osoite	Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7	504 323 594
Koulun rehtori	Liliane Kjellman	

Yleistä	Koulu toimii: Yhdessä rakennuksessa	Useammassa rakennuksessa:	X	
	Oppilaita 350 Opettajia 24	Rakennusten etäisyys:		
Aikaisemmat tiedot työpaikan terveysvaaroista ja haitoista	Työ- ja työmatkatapaturmat viimeisen vuoden aikana, tapaturmatyyppi ja lukumäärä: Oppilaat: 12 lähetetty eteenpäin, esim terv.kesk. Yht. 420 Henkilökunta:			
	Aikaisemmat työhygieniset mittaukset tai muut erityisselvitykset; vuosi, tutkitut kohteet ja suorittaja			
Palo- turvallisuus	Edellisen palotarkastuksen korjaustoimenpiteet toteutettu	k	ei	
	Säännöllinen, sisäinen palotarkastus toteutettu viimeksi:	2.8.2010		
	Pelastussuunnitelma päivitetty, pvm	2009	Pelastautumisharjoitus suoritettu, pvm	2 x vuosi
Opetustilat	Lämmitys ja lämmön riittävyys	Kunnossa: x		
	Työtilat, joissa lämpötila ei ole kunnossa:			
	Valaistus	Kunnossa: X		
	Työtilat, joissa valaistus ei ole kunnossa:			
	Ilmanvaihto	Kunnossa: X		
	Ilmastointikanavat nuohottu, pvm	Nuohous käynnissä		
	Työtilat, joissa ilmanvaihto ei ole kunnossa:			
	Äänieristys	Kunnossa: X		
	Työtilat, joissa äänieristys ei ole kunnossa:			
	Akustointi		Ei	
Työtilat, joissa akustointi ei ole kunnossa:	Rappukäytävät			
Peseytymismahdollisuudet	Käsienpesualtaat luokissa	kyllä	Käsienpesualtaat käytävillä	kyllä
Luokkatilat	Koulun tilojen käyttöaste:	m <sup>2</sup> / oppilas 25 oppilasta / luokka		
Kaluste- ergonomia	Oppilastyöpaikkojen kaluste-ergonomia kunnossa:	kyllä		
	Henkilökunnan työpisteiden kaluste-ergonomia kunnossa:	kyllä		
Liikunta- esteiset	Tilat soveltuvat käyttöön		kyllä	
	Koulussa on luiska	X	hissi	X
Työluokat	Äänieristys kunnossa	kyllä	Akustointi kunnossa	kyllä
	Yleinen järjestys kunnossa	kyllä		
	Luokkakohtainen työn vaarojen arviointi toteutettu / päivitetty:	joulu.09 kk/vvvv		
Työluokkien työturvallisuus	Kone- ja laiteturvallisuus tarkistettu viimeksi:	joulu.09 kk/vvvv		
	Kone- ja laiteturvallisuuden tarkastaja(t)			
	Koneiden ja laitteiden järjestelmällinen huolto on järjestetty:			
	Oppilaskohtaisia henkilösuojaimia riittävästi:	kyllä		
	Henkilökunnan henkilösuojaimia riittävästi:	kyllä		
Ensiapu	Käyttöturvallisuustiedotteet kunnossa:	kyllä		
	Ensiapukaappien lukumäärä:	7	Ensiapulaukujen lukumäärä:	2
	Ensiapukaapeista vastaava henkilö:	Monica Zetter		
	Ea-kurssitetun henkilöstön päivityskoulutus kunnossa ( 3 vuoden välein )	kyllä		
Liikunta- ja ulkoilutilat	Koululla ohjeisto tapaturman sattumisen varalta	kyllä		
	Sisäliikuntatilat ja -välineet kunnossa:	kyllä		
	Ulkoliikuntatilat ja -välineet kunnossa:	kyllä		
	Tiloista ja välineistä vastaava henkilö:			
	Pukusuojat ja peseytymistilat:	siistit ja kunnolliset	korjattavaa	
Liikuntasalin väliverhon tarkastusaika ja tarkastaja				

Koulualue	Lähiliikennealueen vaaratekiäjät kartoitettu ja tiedotettu oppilaille	kyllä		
	Piha-alueen vaaratekiäjät tunnistettu ja vaarat otettu huomioon toiminnassa ( talviliukkaus )	kyllä		
	Pihassa on riittävän suuri sadekatos	kyllä	Pihavalaisuus on riittävä	kyllä
	Välituntivalvonlasuunnitelmassa olettu huomioon poikkeavat olosuhteet	kyllä		
	Huoltoajo järjestetty siten, ettei sitä tehdä oppilaiden ollessa välituntipihalla	kyllä		
Oppilaiden sosiaalityilat	Oppilailla käytössään riittävästi sosiaalityiloja:	kyllä		
	Oppilaita / WC-tila	25 kpl		
Henkilökunnan sosiaalityilat	Naisille tarkoitettuja WC-tiloja		Miehille tarkoitettuja WC-tiloja	kpl
	Naisille tarkoitettuja suihkutiloja	6	Miehille tarkoitettuja suihkutiloja	7 kpl
	Naisille tarkoitettuja pukeutumistiloja	2	Miehille tarkoitettuja pukeutumistiloja	1 kpl
	Opettajille tarkoitettuja varustettuja yhteisiä työpisteitä	10		
	Lepo- ja virkistystilat kunnossa			ei
Koulun yleiset tilat	Yleinen järjestys kunnossa	kyllä		
	Kulkutiet sekä hätä- ja varatiet esteettömät	kyllä		
	Varasto- ja säilytystiloja eri oppiaineisiin riittävästi	kyllä		
Oppilas-huolto	Oppilashuollolla käytettävissään riittävät toimitilat		ei	
	Kuraattorilta puuttuu tilat			

#### HALLINNOLLISET TILAT

Hallinnolliset tilat	Hallinnolla käytettävissään riittävästi toimitiloja	kyllä		
Vahtimestarin toimitilat	Vahtimestarilla oma päivystyshuone		ei	
	Iltavahtimestarilla oma päivystyshuone		ei	
	Vahtimestarilla riittävä työvälineiden ja -tarvikkeiden varastointitila		ei	
Siivous	Siivoustyön teettäjä	Kiinteistöpalveluliikelaitos		
	Siivoustyön palveluesimies	Irma Siltanen		
	Siivoushuoneet ja -välineet kunnossa	kyllä		
	Siivoojien henkilöstötilat kunnossa	kyllä		
	Siisteyden taso:		ei tyydyttävä	
Jätehuolto	Koululla toimii:	Biojätteen keräys	kyllä	
		Jätepaperin keräys	kyllä	
		Pahvin keräys	kyllä	
		Muu jätteen keräys, mikä?	kyllä	
		Vuosittainen ongelmajätteen poisto	kyllä	

#### OIREILU JA KOSTEUSVAURIOIT

Oireilu	Henkilöstö kokee sisäilmaston aiheuttavan terveyttään vaarantavaa uhkaa	kyllä	
Havaitut kosteusvauriot, missä?	Ei kosteusvaurioita Kosteusvaurioita seuraavissa huonetiloissa: h 403, h 311, h 312, wc 416 a	kyllä	

#### SAIRAUSPOISSAOLOT

Oppilaat	Onko koululla havaintoa oppilaiden normaalista poikkeavasta sairauspoissaoloista?		ei
Henkilökunta	Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä viimeisimmässä tilastossa: <input type="text"/> päivää / henkilö Sairauspoissaolojen kehitys kolmen viime vuoden aikana:		

#### KOULURUOKAILU

Ruoka, ruoan valmistus ja tarjoilu	Keittötyyppi: valmistus			
	jos jakelu missä ruoka valmistetaan			
	Ruoan valmistus:	kokonaan raaka-aineista		osittain raaka-aineista
		erityisruokavaliovalmisteita		aamu-/välipalan valmistus
		ateriakuljetuksia		
	Ruokailupaikka:	ruokasali	luokahuone	muu, mikä
	Ruoan jakelu:	noutopöytä		
Valmiin, lämpimän ruoan kokonaissäilytysaika ennen ateriointia tuntia				

Keittiötilat	Yleinen siisteys/ puhtaus kunnossa	kyllä	
	Valaistus kunnossa	kyllä	
	Ergonomia kunnossa	kyllä	
	Melutaso kunnossa :	kyllä	
	Yleisilmanvaihto kunnossa		ei
	Paikallispoistot kunnossa		ei
	Ehjat ja helposti puhtaana pidettävät pinnat (esim. työtasot ja astiat)	kyllä	
	Kuljetuslaatikoiden säilytys asianmukainen	kyllä	
	Keittiötilat ovat riittävät toimintaan nähden:		ei
Keittiöhenkilöstö	Pukeutumistilat kunnossa	kyllä	
	Peseytymistilat kunnossa	kyllä	
	WC-tilat riittävät	kyllä	

**TARKASTUKSEEN OSALLISTUNEET**

	<p>Markku Rohunen Ympäristöterveydenhuolto  Irma Siltanen Kiinteistöpalveluliikelaitos/ Siivous  Monica Zetter Koluterveydenhoitaja  Lars Wiren Kasvatus- ja opetusvirasto  Liliane Kjellman Rehtori  Kjell Lindstöm Kiineistönhoitaja</p>
--	--

--	--

<p>Turku ympäristöterveydenhuolto</p>	<p>Koulun terveydellisten olojen valvontakertomus</p>
<p>Perus- ja lukio-opetus</p>	<p>Päiväys:</p>

Koulun nimi ja osoite	
-----------------------	---

Määräajassa korjattava	Määräaika
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	

Korjausesitykset
------------------

KÄYNNISSÄ" Vesivahingot on korjattava välittömästi, vahinkojen laajuus selvitettävä ja rakenteet korjattava.  
Jo vaurioituneet materiaalit poistettava tai puhdistettava mikrobikasvustosta.

KÄYTTÄÄ" Siivouksen tasoa on nostettava, nykyiset resussit ovat riittämättömät.

KPLISTA LW: Porraskäytävien akustiikka parannettava.

KP SAARTO Keittiön ilmanvaihto tarkastettava ja laitettava ajamukaiseen kuntoon

TILA/TT Mikäli henkilökunta oireilee vielä vesivahinkokorjauksen jälkeenkin, on syytä suorittaa kartoitus työterveyden kanssa, oireiden alkuperän selvittämiseksi.

KP SAARTO Ilmanvaihto ja lämpötila säädettävä niin, että vedontunnetta ei ole.

#### Huomiot

Luokkien vesivahinkokorjaukset olivat käynnissä, rakenteita oli avattu ja niitä kuivatettiin.

Hiekkaa ja suolaa kulkeutuu sisätiloihin niin paljon, että sitä ei keritä poistamaan.

Keittiön ilmanvaihto ei toimi asianmukaisesti, tarkastushetkellä keittiössä ja ruokalassa voimakas veimäriin haju.

Osassa luokista ja porraskäytäviä ikkunoista vetää.

