

23.10.2019 Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, Nosturinkatu 4-6, Turku, yhteenveto eri osa-alueille määritetyistä suurimmista haitattomista pitoisuuksista

Haitta-aine	Asuintilat (mg/kg)	Liike- ja muut tilat (mg/kg)	Puistoalue pintakerros (0,2-0,5 m) (mg/kg)	Puistoalue (0,5 <) ja katualue (mg/kg)
AL C <sub>5</sub> -C <sub>6</sub>	19	41	16	41
AL C <sub>6</sub> -C <sub>8</sub>	30	1500	15	1500
AL C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub>	6	13	13	13
AL C <sub>10</sub> -C <sub>12</sub>	45	3500	26	3500
AL C <sub>12</sub> -C <sub>16</sub>	3500	3500	280	3500
AL C <sub>16</sub> -C <sub>35</sub>	8000	8000	8000	8000
AR C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub>	8	17	17	17
AR C <sub>10</sub> -C <sub>12</sub>	10	21	21	21
AR C <sub>12</sub> -C <sub>16</sub>	50	21	68	3500
AR C <sub>16</sub> -C <sub>21</sub>	3500	3500	88	3500
AR C <sub>21</sub> -C <sub>35</sub>	8000	3500	200	8000
C <sub>5</sub> -C <sub>10</sub>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
C <sub>10</sub> -C <sub>21</sub>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>
C <sub>21</sub> -C <sub>40</sub>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>
Bentseeni	0,11	0,29	0,29	0,29
Tolueeni	3,3	11	11	11
Etyylibentseeni	11	24	24	24
Ksyleenit	15	33	17	33
Naftaleni	1,4	3,6	306	3,6
Fluoranteeni	3500	3500	260	3500
Bentso(a)pyreeni	3500	3500	7	3500
<b>PAH-summa</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>
Arseeni	-	-	56	-
Kupari	-	-	125	-
Lyijy	-	-	490	-
Vanadiini	-	-	77	-
Sinkki	-	-	210	-