


| Määrä | Esine | Poistopäätös |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1 kpl | Pakettiauto, BRI-456, A-99 | Poistoselitys Moottorivaurio |
| 1 kpl | Pakettiauto, ORI-659, A-77 | Vaihdelaatikko epäkunnossa |
| 1 kpl | Pakettiauto, BYN-657, A-57 | Ikä, ajokilometrit |
| 1 kpl | Miehistöauto, EKU-890, Me17 | Autokierto |
| 1 kpl | Miehistöauto, AIB-630, D47 | Autokierto |
| 1 kpl | Säiliöauto, MFJ-482, Ku13 | Taka-akseli vaurioitunut |
| 1 kpl | Vahingontorjunta-auto, FAU-855, AI18 | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 1 kpl | Kemikaalintorjunta-auto, EFT-920, N18 | Autokierto |
| 2 kpl | Peräkärri, PTX-871 ja PTH-143 | Ikä |
| 1 kpl | Moottorikelkka ja kuljetuskärri, Masku | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 2 kpl | Korkeapainekompressori | Epäkunnossa |
| 1 kpl | Hallitunkki | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 1 kpl | Sähkövinssi | Epäkunnossa |
| 3 lavaa | Paloletkua | Ikä |
| 1 kpl | Pelastusvälinesarja | Epäkunnossa |
| 1 kpl | Savutuuletin | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 2 kpl | Aggregaatti | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 2 kpl | Valomasto | Epäkunnossa |
| 3 kpl | Vesitykki | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 1 lava | Imuletkuja | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 1 kpl | Ompelukone | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 1 kpl | Pakokaasuimuri | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 1 kpl | Matalapainekompressori | Epäkunnossa |
| 1 kpl | Moottoriruisku | Epäkunnossa |
| 1 kpl | Pyykinpesukone | Epäkunnossa |
| 1 kpl | Lämmitin | Ikä, ei käyttötarvetta |
| 1 kpl | Hitsauskone | Ikä, ei käyttötarvetta |

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Pvm 11.4.2017 | Pvm 11.4.2017 | Pvm | Pvm |
| Esittelijä Sebastian Holm Kalustomestari | Esittelijä  Mikko Särnä tekninen päällikkö Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos | Tarkastaja | Tarkastaja |